

**VEGAMET 842**

**Управляющее устройство в полевом корпусе для двух непрерывно измеряющих аналоговых датчиков уровня**

**Область применения**

Управляющее устройство VEGAMET 842 служит источником питания для подключенных датчиков 4 ... 20 mA, обрабатывает и показывает измеренные значения. Большой дисплей для визуализации данных встроен в корпус, предназначенный для суровых полевых условий.

Устройство VEGAMET 842 обеспечивает простую реализацию функций управления насосами, измерения расхода на открытых каналах и водосливах, суммирующего счетчика, вычислений разности, суммы и среднего значения, а также возможность контроля предельных значений и переключения реле, например для защиты от переполнения по WHG.

**Преимущества**

- Хорошо различимая издалека индикация, также при солнечном свете или темноте
- Больше не нужно затратное программирование задач управления
- Простая и безопасная настройка и диагностика мест измерения через смартфон

**Функция**

Управляющее устройство VEGAMET 842 обеспечивает питание подключенных к нему датчиков и одновременно обрабатывает их измерительные сигналы. Желаемая измеряемая величина выводится на дисплей, а также на встроенный токовый выход, через который сигнал может передаваться на удаленное устройство индикации или систему управления верхнего уровня. Имеются также рабочие реле для управления насосами или другими элементами систем.

**Технические данные****Рабочее напряжение**

- Номинальное напряжение AC 100 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
- Номинальное напряжение DC 24 ... 65 V DC (-15 %, +10 %)

Потребляемая мощность max. 14 VA; 5 W

**Вход датчика**

Число датчиков 2 x 4 ... 20 mA

**Тип входа (по выбору)**

- Активный вход
- Пассивный вход

Питание датчика от VEGAMET 842

Датчик имеет собственный источник питания

**Передача измеренных значений**

- 4 ... 20 mA аналоговая, для датчиков 4 ... 20 mA

**Погрешность измерения**

- Точность  $\pm 20 \mu\text{A}$  (0,1 % от 20 mA)

Напряжение на клеммах 27 ... 22 V при 4 ... 20 mA

**Релейный выход**

Число 3 x рабочее реле, одно из которых можно конфигурировать как реле сигнала неисправности

Напряжение переключения max. 250 V AC/60 V DC

Ток переключения max. 1 A AC ( $\cos \phi > 0,9$ ), 1 A DC  
Мощность переключения min. 50 mW, max. 250 VA, max. 40 W DC (при  $U < 40$  V DC)

**Токовый выход**

Число 2 x выход

Диапазон 0/4 ... 20 mA, 20 ... 0/4 mA

Макс. нагрузка 500  $\Omega$

**Интерфейс Bluetooth**

Стандарт Bluetooth Bluetooth 5.0 (совместимый сверху вниз с Bluetooth 4.0 LE)

**Индикация****Индикация измеренного значения**

- ЖК-дисплей с графической поддержкой, с подсветкой 89 x 56 мм, цифровой и квазианалоговый индикатор

Элементы настройки 4 x клавиши для настройки через меню

**Условия окружающей среды****Температура окружающей среды**

Устройство в целом -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Дисплей (читаемость) -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

**Защитные меры**

Степень защиты IP66/IP67 по IEC 60529, Type 4X по UL 50

**Сертификация**

Для сертифицированных устройств (например, с Ex-сертификацией) действуют технические данные, приведенные в соответствующих указаниях по безопасности. В некоторых случаях такие данные могут отличаться от указанных здесь данных.

Все сертификационные документы можно загрузить с нашей домашней страницы.

## Настройка

VEGAMET 842 имеет встроенный блок индикации и настройки. Параметрирование устройства также может выполняться с соответствующим настроечным инструментом через Bluetooth.

### Настройка через блок индикации и настройки

Настройка VEGAMET 842 выполняется через меню посредством 4 клавиш на передней панели и большого жидкокристаллического дисплея с графической поддержкой и подсветкой.

### Настройка беспроводная через Bluetooth

Исполнение устройства с Bluetooth обеспечивает возможность беспроводного подключения к смартфону/планшету (iOS/Android) или ПК с Windows.

Настройка выполняется через бесплатное приложение, доступное для загрузки из "Apple App Store", "Google Play Store" или "Baidu Store". Настройку также можно выполнять через ПО PACTware/DTM на ПК с ОС Windows.



Беспроводное подключение к смартфону/планшету/ноутбуку

## Электрическое подключение





Схема подключения VEGAMET 842

- 1 Питание управляющего устройства
- 2 Релейные выходы 1 ... 3
- 3 Токовые выходы 1/2
- 4 Входы датчика 1/2 (активный/пассивный)
- 5 Клемма заземления для защитного провода

Данные электрического подключения см. в руководстве по эксплуатации устройства, которое находится в разделе загрузок на нашей домашней странице.

## Лист технических данных

### Размеры



### Информация

Дополнительную информацию об изделиях фирмы VEGA можно найти на нашей домашней странице.

В разделе загрузок на нашей домашней странице для бесплатной загрузки доступны руководства по эксплуатации, информация об изделиях, информация по применению в различных отраслях промышленности, сертификационная документация, чертежи устройств и др.

### Контакт

Контакты VEGA можно найти на нашей домашней странице [www.vega.com](http://www.vega.com) в разделе "Contact".